

KH-Pflegemittel

7213

Środek do pielęgnacji okien i drzwi wejściowych dedykowany dla przemysłu i rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Środek do pielęgnacji zawierający rozpuszczalniki, przeznaczony do usuwania niewielkich śladów ścierania pigmentu podczas mycia okien pokrytych farbą kryjącą. Ślady ścierania pigmentu mogą powstawać w przypadku intensywnych, jednolitych kolorów, w wyniku pyłu natryskowego lub przez zanieczyszczenia pyłem o działaniu ściernym na placu budowy. Nie nadaje się do powierzchni białych.

Obszary zastosowania



Okna drewniane – do usuwania niewielkich śladów ścierania pigmentu powstałych podczas czyszczenia.


STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem należy dobrze wymieszać lub dobrze wstrząsnąć produkt.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15°C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- Najpierw wyczyścić powierzchnie za pomocą Top-Cleaner (7208).
- Produkt należy nałożyć równomiernie i cienką warstwą na oczyszczoną powierzchnię za pomocą czystej bawełnianej ściereczki lub gazika. Po upływie 24 godzin należy powtórzyć tę czynność.
- Należy bezwzględnie unikać tworzenia się warstwy.
- Zaleca się sprawdzenie kompatybilności materiału na powierzchniach próbnych.

Technika nanoszenia



Produkt jest gotowy do użycia.

	Wycieranie
Wydajność na jedną warstwę (m ² /l)	ok. 40 m ²
Ilość nakładanego produktu na jedną warstwę (ml/m ²)	20–30

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań

1l

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane BHP



W przypadku szmatek nasączonych produktami schnącymi oksydacyjnie istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu!

Nasączone szmatki suszyć w stanie rozłożonym; przechowywać koniecznie w zamkniętych metalowych pojemnikach bądź pod wodą.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl